


## BOLETIM TÉCNICO DE PRODUTO - 912

### DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

A **912** é uma fita adesiva isolante preta com dorso de PVC flexível e coberto com adesivo a base de borrachas e resinas. O dorso com agente antichama suporta até 750V. Indicada para aplicações manuais ou automáticas, pode ser usada em bandagem de chicotes de fios elétricos em geral e veículos automotores.

### CONSTRUÇÃO DO PRODUTO:



#### PROPRIEDADES FÍSICAS:

**Cor da fita:** Preto

**Espessura da fita:** 0,130 mm +/- 0,01mm

**Temperatura mínima de aplicação:** 15°C

**Temperatura de trabalho:** 0 a 80°C

### APRESENTAÇÃO E ESTOCAGEM:




**APRESENTAÇÃO:** Consultar Equipe Comercial.

**ESTOCAGEM:** Na embalagem original, em ambiente coberto, seco e temperatura ambiente. Nessas condições nosso produto possui garantia permanente e validade indeterminada. Embalagem sensível a umidade e luz solar direta.

**CONDIÇÃO DE USO:** Aplicar o produto sobre a superfície limpa, seca, isenta de pó, sujeira ou contaminantes. Recomendamos que testes prévios sejam efetuados com a finalidade de se obter o melhor desempenho do produto na aplicação desejada.

## BOLETIM TÉCNICO DE PRODUTO - 912

### DESEMPENHO DO PRODUTO (valores típicos):

Propriedade	Condição do teste	Resultado	Método
<b>Adesão Peel 180°</b> 	Aço	200 gf/cm	ASTM D3330
<b>Adesão ao Dorso 180°</b> 	25°C; T.A.	220 gf/cm	ASTM D3330
<b>Tração e Alongamento</b> 	Tração  Alongamento	2,8 kgf/cm  240 %	ASTM D3759
<b>Rigidez dielétrica</b>	-	Mínimo 40 kV / mm	-
<b>Flamabilidade</b>	-	Autoextinguível	ABNT NBR 60454-2:2007

Esses testes de desempenho seguem procedimentos padrão. Os valores apresentados são valores típicos e não devem ser usados para fins de especificação.

### APLICAÇÕES GERAIS:

Manual ou automática

Bandagem de chicotes:

- de fios elétricos em geral
- para veículos automotores

A **Fita ADERE<sup>®</sup> 912** deve ser aplicada para isolamento, aplique 4 camadas da fita sempre alongada 50% e em meia sobreposição em cada volta. Termine a aplicação com sobreposição 10 % sobre a própria fita; após a confecção da bandagem e isolamento, sua extremidade deverá ser cortada com ligeiro tracionamento



Para informações sobre o descarte do produto, acesse: <http://adere.com.br/reciclagem.pdf>